


親時計の地デジ対策は お済みですか？




2011年7月に現在のテレビのアナログ放送が終了します。地上デジタル放送に移行後はアナログ放送を受信して時刻修正している親時計については時刻修正がされなくなります。

時刻修正されなくなるとどうなる??

水晶の精度で駆動するのですぐに止まってしまうことはありませんが、徐々に時刻にずれが発生し、定期的に手動で時刻合わせを行う必要が出てきます。

どうすればいいの？

親時計の内蔵ユニット基板を交換するだけで、地上デジタル放送に対応した時刻修正が行えます。



対応機種

KM-11
シリーズ
KM-11T
シリーズ
KM-51T
シリーズ



KM-60
シリーズ
KM-61T
シリーズ
KM-62T
シリーズ



PT-11T シリーズ
PT-51T シリーズ



PT-61T シリーズ
PT-62T シリーズ



型式に「R1」がついている機種でテレビのアナログ放送を受信して時刻修正しているもの。

型式に「R」がついている機種でテレビのアナログ放送を受信して時刻修正しているもの。

発売時期 2000年5月～2004年6月

発売時期 2004年7月～2009年12月

※上記対応機種はNHK-FM放送受信／テレビアナログ放送受信の設定切替えタイプです。テレビアナログ放送を受信しているタイプは対策が必要です。NHK-FM放送を受信しているタイプでも、建物の地デジ改修によりFM放送が受信できなくなっている場合があります。その場合も対策が必要です。

主な仕様

ユニット型番	SUF-286 (KM-60/61T/62T・PT-61T/62T用) SUF-287 (KM-11/11T/51T・PT-11T/51T用)
受信周波数	470～770MHz (CH13～62/UHF帯) ワンセグ放送を受信します *1
受信感度	50dBμV以上 CN比 22dB以上
機能	受信レベル表示 (受信可否) 受信状況表示 自動選局機能 *2
時刻修正精度	最大 ±0.5秒 *3

*1 B-CAS カードなどのライセンス契約は必要ありません。

*2 最も電波の強い放送局を自動で選局します。

*3 時刻情報の精度は各放送局に委ねられているため、本製品が保証するものではありません。

更に精度の高い安定的な時刻修正を行う場合は、長波帯標準電波受信またはNHK-FM放送受信等の方法があります。最寄りの支店、営業所までお問い合わせください。

シチズンTIC株式会社

<p>■東京支店 □札幌営業所 □仙台営業所</p>	<p>〒184-0013 東京都小金井市前原町5丁目6番12号</p>	<p>TEL.042-386-2293(代) FAX.042-386-2222 TEL.011-398-3350(代) FAX.011-398-3351 TEL.022-393-4078(代) FAX.022-393-4079</p>
<p>■名古屋支店</p>	<p>〒465-0093 名古屋市北区下飯田町4丁目26番2号</p>	<p>TEL.052-991-8600(代) FAX.052-991-8603</p>
<p>■大阪支店</p>	<p>〒536-0023 大阪市城東区東中浜8丁目3番20号</p>	<p>TEL.06-6961-8663(代) FAX.06-6961-8680</p>
<p>■福岡支店 □広島営業所</p>	<p>〒812-0026 福岡市博多区上川端町8番18号</p>	<p>TEL.092-281-0020(代) FAX.092-281-0112 TEL.082-229-2501(代) FAX.082-229-2502</p>